

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 2259/BVK-HCTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

V/v mời báo giá sửa chữa và bảo
dưỡng cửa tự động phòng CT 16 dãy
của Bộ phận Chẩn đoán hình ảnh tại
Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa cửa tự động

Thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2025, Bệnh viện K đang có nhu cầu sửa chữa cửa tự động phòng CT 16 dãy của Bộ phận Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên đến khảo sát và gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về phòng Hành chính tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp (Địa chỉ: Đường Tự Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trước 17... giờ ngày 30.. tháng 06.. năm 2025.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mai Lan, Chuyên viên phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0982.851.661; Email: mailanbvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn. OK

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (NTML).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



PHẦN LỤC MẪU BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 3239/BVK-HCTHTH ngày 20 / 6 /2025 của Bệnh viện K)

BẢO GIÁ

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cửa tự động phòng CT 16 dãy của Bộ phận Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp như sau:

STT	Nội dung công việc	Yêu cầu chất lượng	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Bộ tai treo kèm bánh xe kép cửa tự động	- Thương hiệu: H&T - Xuất xứ: Hàn Quốc - Cấu tạo gồm 2 bộ phận: + Bộ tai treo được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm và có thể tăng chỉnh độ cao khi lắp đặt lên tới đa 25mm. + Mỗi bộ tai treo gồm 02 bánh xe. Bánh xe có vòng bi chịu lực bên trong và lớp ngoài bọc bằng nhựa.	Bộ	3		
2	Bảo dưỡng hệ thống cửa tự động	- Thực hiện đầy đủ các bước sau: + Kiểm tra sơ bộ toàn bộ hệ thống cửa + Vệ sinh đường ray nhôm, con lăn.	Bộ	1		



		+ Kiểm tra đường dây điện tín hiệu, nguồn cấp thiết bị. + Kiểm tra và căn chỉnh lại dây curoa. + Căn chỉnh lại con lăn, cao độ cánh cửa. + Vệ sinh dầu buly tải phía mô tơ và buly không tải. + Kiểm tra các đầu nối, giắc cắm. + Căn chỉnh lại dẫn hướng sàn. + Hiệu chỉnh lại tốc độ đóng mở cửa (nếu có). + Chạy thử trước khi kết thúc quy trình bảo dưỡng.				
Tổng trước thuế						
Thuế VAT (ghi rõ % thuế suất)						
Tổng cộng						



Báo giá trên có hiệu lực đến ngày...../...../2025.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.