

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2506/BVK-HC  
V/v mời báo giá sửa chữa bảo  
dưỡng xe ô tô

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo  
dưỡng xe ô tô

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong  
thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo  
định kỳ. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch  
vụ gửi Báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch (*danh mục công  
việc theo Phụ lục 01*).

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm theo Công văn  
này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh  
Tri, Hà Nội). Thời gian nhận tài liệu từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước  
17h00 ngày 10/09/2022.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ths Ngô Quang Minh - Phòng Hành  
chính Bệnh viện K (SĐT: 0978.871.889).

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để b/c);
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, HC. *Đinh*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Quân**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC DỊCH VỤ**

(Kèm theo Công văn số 2506 /BVK-HC ngày 04/10/2022 của Bệnh viện K)

STT	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng	Tình trạng
<b>I. Xe Toyota HIACE BSK 30X - 2156</b>				
1	Má phanh trước	Bộ	1	Mòn hết
2	Má phanh sau	Bộ	1	Mòn hết
3	Láng đĩa phanh	Cái	4	Kêu, giơ
4	Bảo dưỡng phanh tay	Cái	1	Kêu, bẩn
5	Lốp xe	Cái	4	Mòn, lứt
6	Ắc quy	Cái	1	Hết điện
7	Công thợ	Giờ	4	
<b>II. Xe Misubishi PAJERO BSK 29M - 001.67</b>				
1	Lọc nhớt	Cái	1	Tắc bẩn
2	Má phanh trước	Bộ	1	Mòn hết
3	Má phanh sau	Bộ	1	Mòn hết
4	Láng đĩa phanh	Cái	4	Gờ kêu
5	Lọc xăng	Cái	1	Tắc bẩn
6	Bóng đèn chiếu sáng	Cái	2	Tối
7	Két nước bị gãy phần đầu vào	Cái	1	Rò rỉ hết nước
8	Nước làm mát	Lít	8	Rò rỉ hết nước
9	Nước rửa kính	Lít	4	Hết nước
10	Cần gạt nước mưa	Cái	2	Rách cao su
11	Cao su chụp bụi lốp trong, sau bên trái và sau bên phải	Cái	2	Rách cao su
12	Công thợ	Giờ	5	



<b>III. Xe Misubishi PAJERO BSK 29M - 001.69</b>				
1	Bơm trợ lực	Cái	1	Chảy dầu, kêu
2	Thước lái	Cái	1	Chảy dầu, giờ, nặng lái
3	Vệ sinh bướm ga	Cái	1	Bản
4	Buồng đốt, kim phun	Lọ	6	Tắc bản
5	BUGI	Cái	6	Mòn, đánh lửa kém
6	Bảo dưỡng phanh 4 bánh, phanh tay	Cái	4	Bản, kêu
7	Phốt cầu trước bên lái	Cái	1	Chảy dầu
8	Lọc gió điều hoà	Cái	1	Tắc bản
9	Dầu hộp số	Lít	4	Bản, độ nhớt kém
10	Dầu cầu trước và sau	Lít	6	Bản, độ nhớt kém
11	Lọc xăng	Cái	1	Tắc bản
12	Lọc nhớt	Cái	1	Tắc bản
13	Đèn ưu tiên trên nóc xe	Cái	1	Không hoạt động
14	Bulong tắc kè	Bộ	2	Đứt gãy
15	Bảo dưỡng và thay mới ga điều hoà	Bộ	1	Kém mát
16	Đèn phanh	Cái	2	Không sáng
17	Gò sơn tại xe trước bên phải	Cái	1	Móp và bong sơn
18	Công thợ	Giờ	8	
<b>IV. Xe Toyota HIACE BSK 29A - 024.20</b>				
1	Má phanh trước	Bộ	1	Mòn hết
2	Má phanh sau	Bộ	1	Mòn hết
3	Láng đĩa phanh	Cái	4	Kêu, giờ
4	Bảo dưỡng phanh tay	Cái	1	Kêu, bản
5	Lốp xe	Cái	4	Mòn, lứt
6	Đèn hậu bên trái	Cái	1	Nứt, ó
7	Công tắc ngắt mát + dây điện + khuy nối + ác quy	Bộ	1	Tiêu điện
8	Công thợ	Giờ	4	