

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 38.49.../BVK-QT

Hà Nội, ngày 31. tháng 10. năm 2024

V/v mời báo giá cung cấp thay thế  
linh kiện điều hòa

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện điều hòa các khoa/phòng tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.


Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 05 / 11 /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đinh Văn Sơn, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0966.568.694; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).


Trân trọng cảm ơn./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐVS).



**Lê Văn Quảng**



**PHỤ LỤC  
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số: 3819 /BVK-QT ngày 30 tháng 10 năm 2024)

Hà Nội, ngày     /     /2024

**BÁO GIÁ KẾ HOẠCH**

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi ....., có địa chỉ tại ..... xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: Đồng

| TT | DIỄN GIẢI                                                                     | Phòng                   | Model        | ĐVT | Số Lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|----------|---------|------------|
| 1  | <b>Khoa Điều trị A</b>                                                        |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU                | Phòng điều trị ban ngày | FTXD50FV MV  | Cái | 1        |         |            |
| 2  | <b>Khoa Ngoại thần kinh</b>                                                   |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 12000 BTU                | Buồng bệnh 4            | FTHF35RA VMV | Cái | 1        |         |            |
| 3  | <b>Khoa Nội nhi</b>                                                           |                         |              |     |          |         |            |
|    | Nạp gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU                          | Buồng bệnh 3            | FTXD50FV MV  | máy | 1        |         |            |
|    | <b>Khoa Nội soi thăm dò chức năng</b>                                         |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa âm trần Hitachi 18000 Btu | Phòng bệnh 251          | RCI-2.5FSN2  | Cái | 1        |         |            |
| 4  | <b>Phòng hành chính</b>                                                       |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa âm trần Hitachi 18000 Btu | Phòng bệnh 471          | RCI-2.5FSN2  | Cái | 1        |         |            |
|    | <b>Khoa tai mũi họng</b>                                                      |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 24000 BTU                | Buồng bệnh 2            | FTHF71RV MV  | Cái | 1        |         |            |
| 5  | <b>Khoa Vật tư thiết bị y tế</b>                                              |                         |              |     |          |         |            |
|    | Thay thế tụ điện máy điều hòa treo tường Daikin 18000                         | Phòng kho tầng 4        | FTXD50FV MV  | Cái | 1        |         |            |

|    |                                                                                 |                |             |     |   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|---|--|--|
| 6  | <b>Khoa Xạ 1</b>                                                                |                |             |     |   |  |  |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 Btu  | Phòng bệnh 349 | FTXD25DV MV | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế trục nước ngưng mới điều hoà treo tường Caper 9000 BTU                 | Phòng quây     |             | m   | 3 |  |  |
| 7  | <b>Khoa Xạ 5</b>                                                                |                |             |     |   |  |  |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 Btu | Buồng bệnh 5   | FTXD50FV MV | Cái | 1 |  |  |
| 8  | <b>Khoa Y học cổ truyền</b>                                                     |                |             |     |   |  |  |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 24000 Btu | Kho thuốc      | FTHF71RV MV | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 24000 BTU                         |                |             | Cái | 1 |  |  |
| 9  | <b>Khoa Chẩn đoán hình ảnh</b>                                                  |                |             |     |   |  |  |
|    | Thay thế cảm biến gió hồi điều hoà Daikin 18000 BTU                             | Hành lang sau  | FCNQ18MV 1  | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay bơm nước ngưng điều hoà âm trần Daikin 18000 BTU                           | Phòng CT128    | FCNQ18MV 1  | Cái | 1 |  |  |
| 10 | <b>Khoa Cơ xương khớp</b>                                                       |                |             |     |   |  |  |
|    | Cung cấp thay thế máy nén điều hòa Daikin 18000 BTU                             | phòng 532      | FTXD50FV MV | Cái | 1 |  |  |
|    | Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU                            |                |             | máy | 1 |  |  |
| 11 | <b>Khoa Công nghệ thông tin</b>                                                 |                |             |     |   |  |  |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa âm trần Hitachi 18000 BTU   | Phòng server   | RCI-2.5FSN2 | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế bơm nước ngưng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU                    | Phòng bệnh 445 | FTXD50DV MV | Cái | 1 |  |  |
| 12 | <b>Khoa Điều trị A</b>                                                          |                |             |     |   |  |  |

|    |                                                                        |                  |                |     |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|---|--|--|
|    | Thay thế mất nhận điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU                 | Buồng bệnh 3     | FTXD50DV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế tụ dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 24000 BTU              | Buồng bệnh 2     | FTHF71RV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế attomat điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU                   | Phòng a10        | FTXD25DV MV    | Cái | 1 |  |  |
| 13 | <b>Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức</b>                                  |                  |                |     |   |  |  |
|    | Cung cấp và lắp đặt quạt hút nối ống VF400-SI                          | Phòng mổ 1       | VF400-SI       | Cái | 2 |  |  |
|    | Cung cấp lắp đặt nối tôn đầu máy D300                                  |                  |                | Bộ  | 4 |  |  |
|    | Bảo ôn quạt D300                                                       |                  |                | Bộ  | 2 |  |  |
|    | Vật tư phụ ( keo dán, dây thép, vít bắn tôn ...)                       |                  |                | Lô  | 1 |  |  |
| 14 | <b>Khoa Nội Hệ tạo huyết</b>                                           |                  |                |     |   |  |  |
|    | Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 24000 BTU         | Buồng bệnh 01    | FTHF71RV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh treo tường Daikin 18000 BTU | Buồng bệnh 4     | FTXD50DV MV    | Cái | 1 |  |  |
| 15 | <b>Khoa Dược</b>                                                       |                  |                |     |   |  |  |
|    | Thay thế tụ điện dàn nóng điều hoà âm trần Sumikura 28000 BTU          | Kho thuốc tầng 2 | APCAPO-2808W-A | Cái | 1 |  |  |
| 16 | <b>Khoa Ngoại A</b>                                                    |                  |                |     |   |  |  |
|    | Thay thế bo dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU              | Phòng hậu phẫu   | FTXD50DV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế dây nguồn tín hiệu cho điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU   |                  |                | M   | 8 |  |  |
|    | Thay thế cuộn coil cho điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU            | Buồng bệnh 5     | FTXD50DV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế mất nhận điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU                  | Buồng bệnh 10    | FTXD25DV MV    | Cái | 1 |  |  |
|    | Thay thế cảm biến dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU         | Phòng cấp cứu    | FTXD25DV MV    | Cái | 1 |  |  |

|                  |                                                                |                |             |     |   |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|---|--|--|
| 17               | <b>Khoa Ngoại B</b>                                            |                |             |     |   |  |  |
|                  | Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU | Phòng bệnh 5   | FTXD50DV MV | Cái | 1 |  |  |
| 18               | <b>Khoa Ngoại phụ khoa</b>                                     |                |             |     |   |  |  |
|                  | Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU | Buồng bệnh 1   | FTXD50FV MV | Cái | 1 |  |  |
| 19               | <b>Khoa Nội 5</b>                                              |                |             |     |   |  |  |
|                  | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU | Phòng bệnh 484 | FTXD50FV MV | Cái | 1 |  |  |
| 20               | <b>Khoa Nội Nhi</b>                                            |                |             |     |   |  |  |
|                  | Thay thế bo mạch dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU | Buồng bệnh 3   | FTXD50FV MV | Cái | 1 |  |  |
| 21               | <b>Khoa Xạ 1</b>                                               |                |             |     |   |  |  |
|                  | Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU  | Phòng bệnh 363 | FTXD25DV MV | Cái | 1 |  |  |
|                  | <b>TỔNG</b>                                                    |                |             |     |   |  |  |
|                  | <b>THUẾ VAT 10%</b>                                            |                |             |     |   |  |  |
|                  | <b>TỔNG CỘNG</b>                                               |                |             |     |   |  |  |
| <b>Bảng chữ:</b> |                                                                |                |             |     |   |  |  |

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.