

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4560... /BVK-QT

Hà Nội, ngày 18. tháng 12. năm 2024

V/v mời báo giá cung cấp thay thế
linh kiện điều hòa

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện điều hòa các khoa/phòng tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 24 / 12 /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đinh Văn Sơn, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0966.568.694).

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐVS).

GIÁM ĐỐC 



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 456 /BVK-QT ngày 18 tháng 12 năm 2024)

Hà Nội, ngày / /2024

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	DIỄN GIẢI	Phòng	Model	ĐVT	Số Lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Khoa Ngoại A						
	Thay thế bo dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 2	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Nạp Gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 4	FTXD50F VMV	máy	1		
2	Khoa Ngoại B						
	Thay thế quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng điều dưỡng	FTXD25D VMV	Cái	1		
3	Khoa Ngoại D						
	Thay thế quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng nhân viên	FTXD50F VMV	Cái	1		
4	Khoa Ngoại thần kinh						
	Thay thế quạt dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 btu	Phòng bệnh 230	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Bọc lại bảo ôn 17m	Phòng bệnh 2,3, phòng cấp cứu, phòng 216		M	17		
5	Khoa Ngoại Tiết Niệu						
	Thay thế mất nhận điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng bệnh 608	FTXD25D VMV	Cái	1		
6	Khoa Nội 2						

	Thay thế mất nhận điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng khám 3	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Thay thế cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 5	FTXD50F VMV	Cái	1		
7	Khoa Nội 4						
	Thay thế mất nhận điều hoà treo tường Daikin 18000 Btu	Phòng bệnh 9	FTXD50F VMV	Cái	1		
8	Khoa Nội 6						
	Thay thế moter cánh vẫy điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 6	FTXD50F VMV	Cái	1		
9	Khoa Sinh hoá miễn dịch						
	Bơm gas bổ sung 20 PSI điều hoà treo tường Misubisi 9000 Btu	Phòng bệnh 316	MSY-JP25VF	máy	1		
10	Khoa Tài chính kế toán						
	Thay thế tụ dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 456	FTXD50F VMV	Cái	1		
11	Khoa Ngoại Tai mũi họng						
	Thay bo dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Buồng bệnh 2	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 4	FTXD50F VMV	Cái	1		
12	Khoa Tia xạ 3						
	Thay thế thân coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 114	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Nạp Gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU			máy	1		
	Thay bo dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 120	FTXD25D VMV	Cái	1		
13	Khoa Vật lý xạ trị						

	Thay thế bo dàn lạnh điều hoà âm trần Daikin 18000 BTU	Phòng gia tốc 3	FCNQ18M VI	Cái	1		
14	Khoa Xạ 1						
	Thay thế quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 351	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Thay thế sensor dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 360	FTXD50F VMV	Cái	1		
15	Khoa Xạ 5						
	Thay thế cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng khám 5	FTXD50F VMV	Cái	1		
16	Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh						
	Thay quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 240	FTXD50F VMV	Cái	1		
17	Khoa Điều trị A						
	Thay quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 4	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay bo dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 2	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bác sĩ	FTXD50F VMV	Cái	1		
18	Khoa Ngoại Gan mật tụy						
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 701	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Thay mất nhận điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 709	FTXD25D VMV	Cái	1		
19	Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức						
	Nhân công kiểm tra Nén Nito xác định điểm hở, hàn lại tổ máy trung tâm Hitachi VRF 34 HP BTU, nạp gas R410	Tổ máy mổ 8,9,10,11	RPI 8.0 FSN4	máy	1		

	Cung cấp gas R410 cho điều hòa Hitachi VRF 34 HP Thùng dàn			binh ga 11.3 kg	6		
20	Khoa Nội Hệ tạo huyết						
	Thay tụ dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng bác sĩ	FTXD25D VMV	Cái	1		
21	Khoa Khám bệnh Tân triều						
	Thay thế cảm biến dàn lạnh điều hoà treo tường Hitachi 9000 BTU	Phòng 117	RPK 1.0-1.5 FSNSM2	Cái	1		
22	Khoa Ngoại bụng 2						
	Thay thế cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 3	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Sửa chữa điều hòa Daikin 18000 BTU thùng dàn	Phòng bệnh 5	FTXD50F VMV				
	Nén N2 tìm kiếm vị trí rò rỉ+, hàn lại điểm hở			máy	1		
	Nạp Gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU			máy	1		
23	Khoa Ngoại D						
	Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 1	FTXD50F VMV	Cái	1		
24	Khoa ngoại phụ khoa						
	Thay quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 6	FTXD50F VMV	Cái	1		
25	Khoa Ngoại thần kinh						
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 220	FTXD25D VMV	Cái	1		
	Nạp Gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 221	FTXD25D VMV	máy	1		
	Thay thân coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 226	FTXD25D VMV	Cái	1		
26	Khoa Ngoại Tiết Niệu						

	Nạp gas 25 psi bổ sung cho điều hoà âm trần Daikin 9000 BTU	Phòng 617	FTXD25D VMV	máy	1		
27	Khu Nhà lưu trú						
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường LG 24000 BTU	Phòng bệnh 1 dãy B	V24NF1N	máy	1		
28	Khoa Nội 1						
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng điều dưỡng	FTXD50F VMV	máy	1		
29	Khoa Nội 2						
	Thay quạt dàn lạnh điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 782	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 786	FTXD50F VMV	Cái	1		
32	Khoa Nội 3						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Buồng bệnh 5	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng khám bệnh 1	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay thể quạt dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 1	FTXD50F VMV	Cái	1		
	Thay mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng bệnh 4	FTXD50F VMV	Cái	1		
33	Khoa Nội 4						
	Thay thể quạt dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	Phòng 588	FTXD50F VMV	Cái	1		
34	Khoa Ngoại tai mũi họng						
	Thay tụ điện máy điều hòa Daikin 9000 BTU	Buồng bệnh 7	FTXD25D VMV	Cái	1		
	TỔNG						
	THUẾ V.A.T 10%						

	TỔNG CỘNG			
<i>Bằng chữ:</i>				

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.