

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2642.../BVK-QT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2024

V/v mời báo giá cung cấp, thay thế
linh kiện điều hòa

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện điều hòa các khoa, phòng tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 14 / 8 /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đinh Văn Sơn, phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0966.568.694; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./. *Đ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐVS).



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 2642/BVK-QT ngày 09 tháng 8 năm 2024)



Hà Nội, ngày / /2024

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại Xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số phòng	Model	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Trung tâm giải phẫu bệnh						
	Cung cấp thay dây điện cho điều hòa Toshiba 24000 BTU	phòng tách chiết	RAV-TE1001A8V	M	3		
	Cung cấp thay dây điện cho điều hòa Daikin 18000 BTU	phòng 337	FTXD50FVMV	M	5		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	2 phòng kho	FTXD50FVMV	Cái	2		
2	Gan mật tụy						
	Thay thế Attomat điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng điều dưỡng nữ	FTXD50FVMV	Cái	1		
3	nội nhi						
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 340	FTXD25FVMV	Cái	1		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 334	FTXD50FVMV	Cái	1		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 6	FTXD50FVMV	Cái	1		
4	Hồi sức cấp cứu						
	Nạp gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	kho thuốc	FTXD25DVMV	Máy	1		
	Thay thế mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng pha thuốc	FTXD50DVMV	Cái	1		
5	ngoại bụng 1						
	Nạp Gas R22 điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 4	FTXD50FVMV	Máy	1		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 2	FTXD50FVMV	Cái	1		
	Nạp Gas R22 điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 1,3	FTXD50FVMV	Máy	2		

6	ngoại a						
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 1	FTXD50FVMV	Cái	1		
7	nội 2						
	Thay thế mất nhận điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 779	FTXD25DVMV	Cái	1		
	Thay cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU		FTXD25DVMV	Cái	1		
	Nạp gas R22 điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 775	FTXD25FVMV	Máy	1		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 783	FTXD25FVMV	Cái	1		
	Thay thế motor quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 772	FTXD50FVMV	Cái	1		
8	nội 6						
	Thay thế tụ điều hòa treo tường Carrier 9000 BTU	phòng 665	38GCVBE010	Cái	1		
9	xạ 5						
	Nạp Gas R22 điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 2	FTXD50FVMV	Máy	1		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	buồng 6	FTXD25FVMV	Cái	1		
	Thay thế bo mạch dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 554	FTXD50FVMV	Cái	1		
10	nội 1						
	Thay thế bo mạch dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng điều dưỡng	FTXD25FVMV	Cái	1		
	Thay thế cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU			Cái	1		
	Thay thế cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng cấp cứu	FTXD25DVMV	Cái	1		
	Nạp Gas R22 điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 384	FTXD50FVMV	Máy	1		
11	ngoại d						
	Thay thế cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 9	FTXD25DVMV	Cái	1		
	Nạp gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU			Máy	1		

	Nạp gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 10	FTXD25FVMV	Máy	1		
12	xạ 2						
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 463	FTXD25FVMV	Cái	1		
13	chẩn đoán hình ảnh						
	Thay thế bơm nước ngưng điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 238	FTXD25DVMV	Cái	1		
	Thay thế bơm nước ngưng điều hoà Cassette Daikin 18000 BTU	Phòng MRI	FTXD50FVMV	Cái	1		
14	nội 3						
	Nạp Gas R22 điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 4,5	FTXD50FVMV	Máy	2		
	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 1	FTXD50FVMV	Cái	1		
	Thay thế motor quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 2,3	FTXD50FVMV	Cái	2		
15	Nội 4						
	Nạp gas R22 điều hoà treo tường Dakin 18000 BTU	buồng 4,5	FTXD50FVMV	Máy	2		
	Nén N2 kiểm tra rò rỉ gas và hàn lại điều hoà treo tường Dakin 18000 BTU	buồng 4,5	FTXD50FVMV	Máy	2		
	Thay thế motor quạt dàn nóng điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	phòng bác sĩ	FTXD50FVMV	Cái	1		
16	tai mũi họng						
	Thay thế mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 2	FTXD50DVMV	Cái	1		
17	ngoại tiết niệu						
	Thay thế cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 613	FTXD25DVMV	Cái	1		
18	huyết học vi sinh						
	Thay thế Attomat điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng sảnh	FTXD50FVMV	Cái	1		
19	ngoại b						
	Thay thế cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 3	FTXD25DVMV	Cái	1		
20	ngoại phụ khoa						

	Thay thế sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 412,416	FTXD50FVMV	Cái	2		
21	Phẫu thuật gây mê hồi sức						
	Cung cấp và lắp đặt quạt hút nối ống VF400-SI	Phòng mổ số 2 và 15	VF400-SI	Cái	2		
	Cung cấp lắp đặt nối tôn đầu máy D300			Bộ	2		
	Bảo ôn quạt			Bộ	2		
22	Vật Lý Xạ Trị						
	Thay thế bo biến tần tổ máy trung tâm VRV Daikin 75000btu	TPS2	RXYQ8PAY19	Bộ	1		
	Thay thế bơm nước ngưng điều hoà âm trần Daikin 18000 BTU	điều khiển gia tốc 4	FCNQ18MV1	Cái	1		
	Thay thế bơm nước ngưng điều hoà âm trần Daikin 18000 BTU	phòng 155	FTXD50FVMV	Cái	1		
	Tổng						
	Thuế Vat 10%						
	Tổng cộng						
Bảng chữ:							

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.