

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3893** /CV- BVK

Hà Nội, ngày **31** tháng **10** năm 2024

V/v báo giá dịch vụ sửa chữa máy điều hòa
tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa máy điều hòa

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện sửa chữa máy điều hòa hỏng đột xuất tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp. Theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên đến liên hệ khảo sát và gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch sửa chữa.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp (địa chỉ: Ngõ 304 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trước 17h00 ngày **06/11/2024**.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Trịnh Quốc Dũng, nhân viên Phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0916.126.999; Email: quocdung2703@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TT Điện tử BVK;
- Lưu: VT, HCTH(TQD)



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

(Gửi kèm Công văn số 803/BVK-HCTH TH ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện K)

Kính gửi: Bệnh viện K

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá dịch vụ cung cấp sửa chữa máy máy điều hòa hỏng đột xuất của Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp như sau:

Đơn vị: VND

STT	Mô tả thiết bị	ĐVT	SL	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ	Ghi chú
1	Thay quạt dàn lạnh máy điều hòa Mitshubitshi 24000BTU	Máy	1			Phòng điều trị ban ngày tầng 2 nhà A Khoa Nội
2	Sửa Board mạch máy điều hòa Daikin 12000BTU Inverter	Máy	1			Buồng bệnh 3 tầng 2 nhà D Khoa Xạ
3	Thay Board mạch dàn nóng máy Mitshubitshi 18000 BTU	Máy	1			Tổ quản trị tầng 2 nhà K. Phòng HCTH Tam Hiệp
	Thay quạt dàn nóng máy điều hòa Mitshubitshi 18000BTU	Máy	1			
	Thay tụ Bloc máy điều hòa Mitshubitshi 18000BTU	Máy	1			
4	Sửa Board mạch máy điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU Inverter	Máy	1			Hành lang khu người bệnh chờ chiếu chụp tầng 1 nhà E BP.CDHA
	Thay đường ống thoát nước ngưng tụ bằng ống nhựa uPVC D48 Tiền Phong	m	12			
TỔNG						
THUẾ GTGT 10%						
TỔNG CỘNG						

Giám đốc đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Được quét bằng CamScanner