

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 13.24 /BVK-VTTBYT  
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa  
trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

Bệnh viện K xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua. Hiện tại, Bệnh viện K đang có nhu cầu sửa chữa Hệ thống máy chụp mô phỏng CT 4D 16 dãy. Bệnh viện đã liên hệ với hãng sản xuất GE Healthcare tới kiểm tra máy vào thời điểm máy hỏng, xác định máy bị lỗi Board mạch điều khiển bộ phận nhận ảnh và cần được thay thế để có thể hoạt động bình thường.

Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế Board mạch điều khiển bộ phận nhận ảnh cho hệ thống máy CT 4D 16 dãy – Model: Discovery RT.

Trong báo giá xin lưu ý các nội dung về: Chi tiết nội dung sửa chữa, cách thức thanh toán và báo giá các linh kiện, vật tư của thiết bị có thể phát sinh trong thời gian sửa chữa. Báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị, xin gửi về Bệnh viện K – Địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội trước ngày 02 tháng 06 năm 2022; Bản scan Báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) gửi theo địa chỉ Email: phongvttbyt.bvk@gmail.com.

Để có thêm thông tin và liên hệ khảo sát nếu cần, xin vui lòng liên hệ: ThS. Bùi Tuấn Nam, Phó Trưởng phòng VT-TTBYT, điện thoại: 0912.868.924.

Bệnh viện K thông báo để các đơn vị được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, VTTBYT



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng



**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Công văn số 1327 /BVK-VTTBYT ngày 30 / 5 /2022)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu cấu hình, kỹ thuật	Số lượng đvt
1	Sửa chữa hệ thống máy chụp cắt lớp mô phỏng 4D 16 dãy thuộc dự án NORRED: Thay board mạch điều khiển bộ nhận ảnh của máy CT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Board mạch điều khiển bộ nhận ảnh có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương với linh kiện sau: Mã linh kiện (PN): 5317077 Hãng sản xuất: GE Healthcare</li><li>- Linh kiện thay thế phải đảm bảo tính tương thích với hệ thống máy chính.</li><li>- Sau khi thay thế linh kiện, hệ thống máy phải hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</li></ul>	01 chiếc