

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19.7.7 /BVK-QT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

V/v mời báo giá cung cấp, thay thế
linh kiện điều hòa

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện điều hòa các khoa, phòng tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng giá dự toán.


Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 19 / 6 /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đinh Văn Sơn, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SDT: 0966.568.694; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn. / *B*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (DVS).



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 195/VĐVK-QT ngày 13 tháng 6 năm 2024)



Hà Nội, ngày / /2024

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K
Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	DIỄN GIẢI	Số phòng	Model	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	GHI CHÚ
I	Phần vật tư thuế 10%							
1	Phần thuật gây mê hồi sức							
	Thay motor quạt dàn nóng điều hòa Rectech 120 000BTU	phòng mổ robot	RC100H-BBD-A	Cái	1			
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn cấp và hồi dàn lạnh điều hòa trung tâm VRV hitachi 79.000 btu	phòng mổ 2	RPI 8.0 FSN2	Cái	1			
	Thay thế ống gió điều hòa trung tâm VRV hitachi 79.000 btu	phòng mổ 12A	RPI 8.0 FSN2	M	5			
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn cấp và hồi dàn lạnh điều hòa trung tâm VRV hitachi 79.000 btu	phòng mổ 15	RPI 8.0 FSN2	Cái	1			
	Quạt hút nối ống VF400-SI	Phòng mổ 3	RPI 8.0 FSN2	Cái	1			
	Ổng tôn đầu máy, bảo ôn			Bộ	1			
2	Nội 1							
	Thay thế cuộn coil điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 375	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 378	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	phòng 391	FTXD25DV MV	Cái	1			

3	Nội 2						
	Thay mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 785	FTXD25DV MV	Cái	1		
	Thay Attomat điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 779	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	phòng cấp cứu	FTXD25DV MV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	khám 3	FTXD25DV MV	Cái	1		
4	Nội 3						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	buồng 8	FTXD25DV MV	Cái	1		
5	Nội 4						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa Daikin 18000 Btu	phòng 10	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng điều dưỡng	FTXD25DV MV	Cái	1		
6	Nội 5						
	Thay mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	buồng 1	FTXD25DV MV	Cái	1		
7	Nội 6						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	phòng 7	FTXD25DV MV	Cái	1		
8	Ngoại bụng 1						
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 6	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	phòng 4	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	buồng 7	FTXD25DV MV	Cái	1		
	Thay thế quạt, thay lồng quạt điều hòa treo tường			Cái	1		

	Daikin 9000 BTU							
9	Hệ tạo huyết							
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 136	FTXD25DV MV	Cái	1			
	Thay sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 128	FTXD50FV MV	Cái	1			
10	Ngoại A							
	Thay bo dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 4	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Thay Attomat điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	buồng 10	FTXD25DV MV	Cái	1			
	Thay sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 5	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	buồng 10	FTXD25DV MV	Máy	1			
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	hậu phẩu	FTXD50FV MV	Cái	1			
11	Ngoại D							
	Nạp Gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 1	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng trường khoa	FTXD25DV MV	Cái	1			
	Nạp gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU			Máy	1			
12	Ngoại E							
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 6	FTXD50FV MV	Cái	1			
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng hành chính	FTXD25DV MV	Cái	1			
13	Ngoại phụ khoa							
	Thay cuộn Coil điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	buồng 9	FTXD25DV MV	Cái	1			
	Nạp gas R22 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU			Máy	1			

	Thay bo dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 6	FTXD50FV MV	Cái	1		
14	Chẩn đoán hình ảnh						
	Thay bơm nước ngưng điều hòa treo tường Hitachi 9000 BTU	phòng 236	RPK 1.0-1.5 FSNSM2	Cái	1		
15	Nội nhi						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	buồng 6	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 9000 btu	phòng cấp cứu	FTXD25DV MV	Cái	1		
16	Điều Trị A						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa Daikin 18000BTU	phòng 10	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay thế cuộn coil điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 5	FTXD50FV MV	Cái	1		
17	Hỏi sức cấp cứu						
	Thay bo dàn lạnh điều hòa treo tường Hitachi 9000 BTU	phòng tiểu phẫu	RPK 1.0-1.5 FSNSM2	Cái	1		
	Nạp gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng trường khoa	FTXD25DV MV	Máy	1		
18	Ngoại Gan mật- tụy						
	Thay sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 707	FTXD50FV MV	Cái	1		
19	Ngoại Cơ xương khớp						
	Thay sensor cảm biến nhiệt độ dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 523	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Nạp gas R22 cho điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 529	FTXD25DV MV	Máy	1		
	Thay bơm nước ngưng điều hòa treo tường Caper 12000 BTU	phòng hành chính	SC-12FS32	Cái	1		
20	Vật lý xạ trị						
	Thay bo dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng nhân viên	FCNQ18MV 1	Cái	1		
	Thay tụ điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU			Cái	1		

21	Huyết học vi sinh						
	Thay dây điện cấp 3m điều hòa treo tường Daikin FVRN71A	phòng máy	FVRN71A	m	3		
22	Tài chính kế toán						
	Thay sensor điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	quầy thanh toán	FTXD50FV MV	Cái	1		
23	Phòng Quản trị						
	Thay và hàn lại cuộn cáp mới dàn nóng điều hòa trung tâm Hitachi 26HP	Điều hòa trung tâm mái nhà A	Hitachi 26 HP	cái	1		
	Nén N2 kiểm tra rò rỉ gas và hút chân không			Lô	1		
	Gas R410 cho điều hoà trung tâm Hitachi 26HP Hitachi			Bình (11kg)	3		
24	Điều trị A						
	Thay motor quạt dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 18000 Btu	phòng 12	FTXD50FV MV	Cái	1		
25	Khám bệnh tân triều						
	Thay bo dàn lạnh điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng đón tiếp	FTXD50FV MV	Cái	1		
	Thay bơm nước ngưng điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	phòng lấy máu B	FTXD25DV MV	Cái	1		
26	Vật lý xạ trị						
	Thay bơm nước ngưng điều hoà cassette Daikin 18000 BTU	điều khiển gia tốc 5	FCNQ18MV 1	Cái	1		
27	Ngoại quản sử						
	Nạp gas R32 cho điều hoà treo tường Daikin 9000 BTU	Phòng 237	FTXD25DV MV	Máy	1		
28	Y học cổ truyền						
	Thay mắt nhận điều hòa treo tường Daikin 18000 BTU	phòng sắc thuốc	FTXD50DV MV	Cái	1		
29	Ngoại thần kinh						
	Thay cuộn coil điều hoà treo tường Daikin 18000 BTU	phòng 220	FTXD50FV MV	Cái	1		

Thay bo dàn nóng điều hòa treo tường Daikin 9000 BTU	phòng 218	FTXD25DV MV	Cái	1			
Tổng							
Thuế Vat 10%							
Tổng cộng							
II. Phần nhân công thuế 8%							
Nhân công sửa chữa, thay thế			Nhân công	36			
Thuế Vat 8%							
Tổng cộng							
TỔNG CỘNG I+II							
Bảng chữ:							

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.

