

**BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3905**/BVK-HC

Hà Nội, ngày **14** tháng **12** năm 2023

V/v mời báo giá sửa chữa bảo  
dưỡng xe ô tô

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo  
dưỡng xe ô tô

Hiện nay, Bệnh viện K đang có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô theo  
định kỳ. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch  
vụ gửi Báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp và lập kế hoạch (*danh mục công  
việc theo Phụ lục 01*).

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm theo Công văn  
này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Số 30, Cầu Brou, Tân Triều, Thanh  
Trì, Hà Nội). Thời gian nhận báo giá từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước  
17h00 ngày **20 / 12 /2023**.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ths Ngô Quang Minh - Phòng Hành  
chính Bệnh viện K (SĐT: 0978.871.889).

Trân trọng cảm ơn! *ĐHK*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để b/c);
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- Lưu: VT, HC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Quân**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC DỊCH VỤ**

(Kèm theo Công văn số 3905 /BVK-HC ngày 14 /12/2023 của Bệnh viện K)

STT	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng	Tình trạng
<b>I. Xe Toyota Fortuner BKS 29M – 000.10</b>				
1	Mài trực thước lái + thay bi bạc phốt thước lái	Xe	1	Chảy dầu
2	Dầu trợ lực lái	Xe	1	Bản
3	Cân chỉnh độ chụm lái trên máy 3D CORGHI	Xe	1	Lệch lái
4	Phốt đuôi trục cơ	Cái	1	Chảy dầu
5	Phốt quả bí	Cái	1	Chảy dầu
6	Dầu số tự động	Lít	8	Bản
7	Lọc dầu số tự động	Cái	1	Bản
8	Đèn bi gầm 2 màu	Đôi	1	Hỏng
9	Bóng đèn pha	Cái	2	Cháy
10	Bóng đèn cos	Cái	2	Cháy
11	Thảm sàn cao su rời	Xe	1	Rách
12	Chổi gạt mưa trước	Bộ	1	Mòn
13	Lọc gió động cơ	Cái	1	Bản
14	Lọc gió điều hoà	Cái	1	Bản
15	Lọc xăng	Cái	1	Bản
16	Đường nước sau cổ hút	Đoạn	1	Rạn nứt
17	Nước làm mát	Lít	6	Bản
18	Bugì INDIUM	Cái	4	Mòn chấu
19	Bảo dưỡng họng hút bướm ga	Xe	1	Bản
20	Thông xúc kim phun bằng hoá chất trên máy	Xe	1	Bản
21	Bi tỳ dây curoa tổng	Vòng	2	Kêu dơ
22	Nhân công	Xe	1	

STT	Nội dung sửa chữa	ĐVT	Số lượng	Tình trạng
<b>II.Xe Mishubishi BKS 29M – 001.67</b>				
1	Giàn lạnh	Cái	1	Thùng, mọt
2	Mô tơ quạt giàn nóng	Bộ	1	Hỏng
3	Phin lọc ga	Cái	1	Bản
4	Van tiết lưu	Cái	1	Hỏng
5	Dung dịch vệ sinh hệ thống	Lọ	6	Bản
6	Dầu lạnh	Lọ	2	Bản
7	Nạp ga	Xe	1	Quy trình
8	Tháo lắp táp lô + bảo dưỡng hệ thống	Xe	1	Bản
9	Bảo dưỡng máy phát	Cái	1	Bản
10	Bi đầu máy phát	Vòng	1	Dơ kêu
11	Thông xúc kim phun bằng hoá chất, bảo dưỡng họng hút bướm ga	Lọ	2	Bản
12	Nước làm mát	Can	2	Bản
13	Camera lùi	Cái	1	Hỏng
14	Điều khiển cửa	Bộ	1	Hỏng
15	Nhân công	Xe	1	





**PHỤ LỤC 02**

**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số 3005/BVK-HC ngày 14/12/2023 của Bệnh viện K)

CÔNG TY.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1					
<b>Tổng cộng:</b>					

(Bằng chữ: .....)

Báo giá trên có hiệu lực đến ngày ..... tháng ..... năm 2024.

Thông tin liên hệ: .....

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là hoàn toàn chính xác và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

**Lưu ý:**

1. Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.
2. Báo giá có hiệu lực tối đa 3 tháng (90 ngày) kể từ ngày ký.